



ASCENSEURS KONE ELEVATORS FINLANDE



TECHNOSUD

☎ 33 823 55 37 FAX 33 821 61 42

9, rue de Thann - BP 3294 Dakar

E-Mail : technosud@orange.sn

Dakar, le 17 Janvier 2024

Client : Nestor P. DDP

Marque de l'ascenseur : KONE

Numéro d'identification :

1162 5586

FICHE DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN MENSUEL N° M

MODULE 1 : CONTROLE DES ELEMENTS MECANQUES N° 15429

(NE = Non Existant, NF= Non Fonctionnel, OK= Fonctionnel)

I - CONTROLE DES ELEMENTS DE SECURITE	NE	NF	OK
1.1 Vérification de l'interphone et de l'alarme	☐	☐	☒
1.2 Vérification de l'éclairage de secours intérieur cabine	☐	☐	☒
1.3 Vérification de l'efficacité des serrures des portes palières	☐	☐	☒
1.4 Vérification fixation balustrade (toit de cabine)	☐	☐	☒
1.5 Vérification STOP (toit de cabine)	☐	☐	☒
1.6 Vérification manœuvre d'inspection sur le toit de cabine	☐	☐	☒
1.7 Vérification bouton d'arrêt d'urgence (cuvette)	☐	☐	☒

II - CONTROLE EN CABINE	NE	NF	OK
2.1 Vérification précision d'arrêt cabine par rapport au palier	☐	☐	☒
2.2 Vérification des éventuels bruits et vibrations	☐	☐	☒
2.3 Vérification jeu cabine	☐	☐	☒
2.4 Vérification fixation de la main courante	☐	☐	☒
2.5 Vérification fixation des éléments du panneau de service (bouton, voyant) et du photocellule	☐	☐	☒

III - CONTROLE EN GAINE/EN MACHINERIE	NE	NF	OK
3.1 Vérification contact de fermeture porte cabine	☐	☐	☒
3.2 Vérification limiteur mécanique hors course	☐	☐	☒
3.3 Vérification de l'opérateur porte palière (câble porte, patin, roulette chariot)	☐	☒	☐
3.4 Vérification des éléments de guidage (cabine et contre - poids)	☐	☒	☐
3.5 Lubrification des parties mobiles	☐	☐	☒
3.6 Dépoussiérage de la gaine, du toit cabine et de la cuvette	☐	☐	☒

OBSERVATION DU CLIENT :

.....

.....

.....

OBSERVATION DU TECHNICIEN :

Report du bouton alarme, des patins, câbles, sécurité
contre poids, EBD et photocellule non fait.

.....


.....

Le Client

(Signature)
Moune D. Nkath

Le Technicien

(Signature)
Houstopher HB Guaye



Client :

Unique Nest For All

Dakar, le

13 janvier 2004

Ascenseur :

11625586

Fiche de dépannage 0008895

Début travaux :

Fin travaux :

NATURE DE LA PANNE

- Interrogation mémoire pannes (armoire à micropresseurs)

PIÈCES REMPLACÉES OU A REMPLACER

- *01 Batteries secous toit cabine*

OBSERVATIONS

- *Suivant note de vis N° 55 ck 2084 du 16 jan*

- *suivant note accord*

Le client

Mali
Yacine D. Mali

Le technicien

Christophe M. Guéy