

ARLINGTON FROID

REPARATION ET VENTE DE TOUT APPAREIL DE: FROID ELECTRICITE
CLIMATISATION CENTRALE

CHAMBRE FROIDE, SPLIT SYSTÈME, CLIMATISEUR & FRIGOS

Email : teugeuniang2@gmail.com

RC: 99 A 1615

Dakar, le 29/05/2018

RAPPORT

CLIENT	NUM	PRESTATAIRE
NEST	165	ARLINGTON FROID

Constat : Après avoir bien diagnostiqué l'ensemble de vos appareils de climatisations

- 01- Accueil X PER 2 CV défaut volet
- 02- Salle de naissance X PER 1,5 CV complément de charge
- 03- Salle de travail TCL 1 CV défaut groupe, défaut isolation
- 04- Chambre Anta X PER 1,5 CV défaut volet et complément de charge
- 05- Salle de réveil X PER 1,5 CV complément de charge
- 06- Bloc opératoire X PER 2 CV défaut volet
- 07- Chambre rose X PER 1,5 CV défaut volet
- 08- Cambre Amina X PER 1,5 CV défaut volet
- 09- Salle pédiatrie X PER 1,5 CV
- 10- Salle généraliste SAMSUNG 1,5 CV complément de charge
- 11- Secrétariat gynécologie TCL 2 CV
- 12- Salle nurserie NENE MIDEA 1,5 CV complément de charge
- 13- Salle gynécologie X PER 1,5 CV
- 14- Chambre NDELLA X PER 1,5 CV défaut volet
- 15- Bureau administration X PER 1,5 CV
- 16- Chambre MAME DIARRA X PER 1,5 CV défaut volet complément de charge
- 17- Chambre AWA X PER 1,5 CV défaut volet et défaut isolation
- 18- Chambre AISSATOU X PER 1,5 CV défaut volet
- 19- CHAMBRE X PER 1,5 CV défaut volet

PLATEAU MEDICAL NEST GRAND MEDINE

- 01- Salle de consultation SAMSUNG 1 CV défaut dismatic et défaut évaporateur
- 02- Salle de consultation TCL 1 CV
- 03- Salle observation WESTPOOL 1 CV groupe et évaporateur vétuste

ADMINISTRATION

- 04- Bureau Directrice SAMSUNG 1,5 CV complément de charge
- 05- Bureau secrétaire SAMSUNG 1 CV
- 06- Bureau WESTPOOL 1,5 CV complément de charge
- 07- Salle d'attente WESTPOOL 1,5 CV complément de charge
- 08- Salle de gynécologie consultation X PER 1,5 CV défaut dismatic
- 09- Bureau WESTPOOL 1,5 CV complément de charge