

Fiche d'intervention

Prestataires :	Date prévue de prestation : 10-01-2020
Adresse :	Date de prestation : 10-01-2020
Téléphone :	N° Devis : 0101 / 20

Nature des travaux

Réinitialisation Modem Dlink
- Configuration Modem avec les bons paramètres ADSL
- Sécurisation du Modem ainsi que du Wifi

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☐ Préventive

☒ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil :	Début : 10/01/2020
Reference : C-IN-SC-006	N° Série : Fin : 10/01/2020
Emplacement : Clinique	Durée : 1 Jour

Diagnostic :

Modem défectueux, Architecture et câblage Réseau à optimiser

Recommandations :

Optimiser le câblage ainsi que l'architecture
Pensez à mettre en place un système d'information

Nom et visa vérificateur

E. HADJI-SARR
