



ASCENSEURS KONE ELEVATORS FINLANDE



TECHNOSUD

☎ 33 823 55 37 FAX 33 821 61 42

9, rue de Thann - BP 3294 Dakar

E-Mail : technosud@orange.sn

Dakar, le 08/05/2008

Client : West 8000 DAP/AYC

Marque de l'ascenseur :

Numéro d'identification :

11625586

FICHE DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN MENSUEL N° E

MODULE 3 : CONTROLE DES ELEMENTS ELECTRIQUES

N° 11310

(NE= Non Existant, NF=Non Fonctionnel, OK=Fonctionnel)

I - CONTROLE DES ELEMENTS DE SECURITE	NE	NO	OK
1.1 Vérification de l'interphone et de l'alarme	☐	☐	☒
1.2 Vérification de l'éclairage de secours	☐	☐	☒
1.3 Vérification de l'efficacité des serrures des portes palières	☐	☐	☒

II - CONTROLE AUX PALIERS / EN CABINE	NE	NO	OK
2.1 Vérification des boutons d'appels, des voyants, des displays	☐	☐	☒
2.2 Vérification des dispositifs de fermeture et de réouverture (photocellule, boutons de fermeture/réouverture)	☐	☐	☒
2.3 Vérification des boutons, des voyants, de l'indicateur de niveau	☐	☐	☒
2.4 Vérification du dispositif de ventilation et de l'éclairage cabine	☐	☐	☒
2.5 Vérification manœuvre d'inspection sur le toit de cabine	☐	☐	☒
2.6 Vérification des composants de l'opérateur cabine (moteur porte, les cartes de commande, tension courroie)	☐	☐	☒

III - CONTROLE EN GAINÉ / EN MACHINERIE	NE	NO	OK
3.1 Interrogation mémoire défauts (armoires à microprocesseur)	☐	☐	☒
3.2 Vérification du câblage et de l'éclairage de la gainé	☐	☐	☒
3.3 Vérification contacts puissance et relais en armoire	☐	☐	☒
3.4 Vérification d'interconnexion des masses métalliques	☐	☐	☒
3.5 Vérification de l'état des protections des circuits électriques, disjoncteur différentiel et circuit terre	☐	☐	☒
3.6 Dépoussiérage des cartes électroniques, du moteur et des équipements électroniques	☐	☐	☒

OBSERVATION DU CLIENT :

.....

.....

.....

OBSERVATION DU TECHNICIEN :

Repe & photocellule non fonction

Repe & bouton ESD non fonction

.....

Le Client

CLINIQUE NEST
BP 12141 Dakar-Colobane
33 823 55 37 - 33 821 61 42
direction

Le Technicien

M. Han Stephen Gueye