



ASCENSEURS KONE ELEVATORS FINLANDE



TECHNOSUD

☎ 33 823 55 37 FAX 33 821 61 42

9, rue de Thann - BP 3294 Dakar

E-Mail : technosud@orange.sn

Dakar, le 17-11-2021

Client : CLINIQUE - Nest for

Marque de l'ascenseur : KONE

Numéro d'identification :

11625586

FICHE DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN MENSUEL N° S

MODULE 2 : CONTROLE DES DISPOSITIFS DE SECURITE

N° 10426

(NE = Non Existant, NF= Non Fonctionnel, OK= Fonctionnel)

I - CONTROLE DES ELEMENTS DE SECURITE	NE	NF	OK
1.1 Vérification de l'interphone et de l'alarme	☐	☐	☒
1.2 Vérification de l'éclairage de secours intérieur cabine	☐	☐	☒
1.3 Vérification de l'efficacité des serrures des portes palières	☐	☐	☒
1.4 Vérification fixation balustrade (toit de cabine)	☐	☐	☒
1.5 Vérification STOP (toit de cabine)	☐	☐	☒
1.6 Vérification manœuvre d'inspection sur le toit de cabine	☐	☐	☒
1.7 Vérification bouton d'arrêt d'urgence (cuvette)	☐	☐	☒
II - CONTROLE EN CABINE / PALIER	NE	NF	OK
2.1 Vérification manœuvre pompier	☐	☐	☒
2.2 Vérification des dispositifs de fermeture et de réouverture (photocellule, boutons de fermeture/réouverture)	☐	☐	☒
III - CONTROLE EN GAINÉ/EN MACHINERIE	NE	NF	OK
3.1 Vérification verrouillage et contact de fermeture (porte cabine)	☐	☐	☒
3.2 Vérification contact de sécurité de la trappe sur toit de cabine	☐	☐	☒
3.3 Vérification des composants du parachute (le limiteur de vitesse, la poulie de tension et le contact de sécurité)	☐	☐	☒
3.4 Vérification contact de fin de course haut et bas	☐	☐	☒
3.5 Vérification du bon fonctionnement de l'EBD A	☐	☐	☒

OBSERVATION DU CLIENT :

.....

.....

.....

OBSERVATION DU TECHNICIEN :

- photocellule non fonctionnel 1/11

- vérification EBD à changer 1/11

.....

.....

Le Client

Le Technicien

Moussa Alpha Garry