



ASCENSEURS KONE ELEVATORS FINLANDE



## TECHNOSUD

☎ 33 823 55 37 FAX 33 821 61 42

9, rue de Thann – BP 3294 Dakar

E-Mail : technosud@orange.sn

Dakar, le 21.02.2022

Client : Nestlé RCP

Marque de l'ascenseur : KONE

Numéro d'identification :

11625586

### FICHE DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN MENSUEL N° S

#### MODULE 2 : CONTROLE DES DISPOSITIFS DE SECURITE N° 13783

(NE = Non Existant, NF= Non Fonctionnel, OK= Fonctionnel)

| I - CONTROLE DES ELEMENTS DE SECURITE                             | NE                       | NF                       | OK                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 Vérification de l'interphone et de l'alarme                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.2 Vérification de l'éclairage de secours intérieur cabine       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3 Vérification de l'efficacité des serrures des portes palières | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.4 Vérification fixation balustrade (toit de cabine)             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.5 Vérification STOP (toit de cabine)                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.6 Vérification manœuvre d'inspection sur le toit de cabine      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.7 Vérification bouton d'arrêt d'urgence (cuvette)               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| II - CONTROLE EN CABINE / PALIER                                                                                 | NE                       | NF                       | OK                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 Vérification manœuvre pompier                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2 Vérification des dispositifs de fermeture et de réouverture (photocellule, boutons de fermeture/réouverture) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| III - CONTROLE EN GAINE/EN MACHINERIE                                                                                 | NE                       | NF                                  | OK                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.1 Vérification verrouillage et contact de fermeture (porte cabine)                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.2 Vérification contact de sécurité de la trappe sur toit de cabine                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.3 Vérification des composants du parachute (le limiteur de vitesse, la poulie de tension et le contact de sécurité) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.4 Vérification contact de fin de course haut et bas                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.5 Vérification du bon fonctionnement de l'EBD A                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

#### OBSERVATION DU CLIENT :

.....

.....

.....

#### OBSERVATION DU TECHNICIEN :

Rappel EBD non fait =

Rappel des patins portes cabine et portes palier K.C.

Rappel photocellule non fait =

Le Client

Le Technicien

Youssef D. Ndiaye

Houssouphou H.