



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention
Décembre 2019

équipements	services	marque	Numéro de série	Type de maintenance	Operations effectuées	recommandations
Table d'opération	bloc	aenomed		préventive	Vérification de l'état et les mouvements Nettoyage et désinfection Appareil opérationnel	
Scope	bloc	contec	18030700119	préventive	Vérification de l'état de la machine et les accessoires (spo2, brassard, température et ECG) Mise en marche et test Appareil opérationnel	
Scialytique mobil	bloc	CM-W520		préventive	Vérification de l'état, es mouvements, et les batteries Mise en marche test Appareil opérationnel	



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
 Représentation - Distribution – Vente – Service après-vente – Conseils et assistance techniques
 Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
 Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
 Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
 Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
 IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention Décembre 2019

défibrillateur	bloc	ODAM	1500288	corrective	Le diagnostic révèle que la carte d'alimentation est défectueuse	Machine à remplacer
Aspirateur	bloc	GIMA	3026		Vérification de l'état de la machine Vérification des tuyaux et les bouches Nettoyage et désinfection Appareil opérationnel	Mettre un filtre antibactérien a la sortie de l'aspiration
Respirateur d'anesthésie	bloc	Drager Fabius plus	ASED-0226	préventive	Vérification de l'état de la machine Vérification de l'auto test Test de fuite et de compliance Nettoyage et désinfection	Cellule O2 à remplacer Echec valve d'échappement
Aspirateur	Salle de naissance	GIMA	5683	corrective	Démontage du piston Vérification de	Prévoir de remplacer l'appareil car on



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention Décembre 2019

					l'étanchéité Nettoyage et remise en marche	observe une corrosion au niveau du piston qui empêche une bonne étanchéité
Pèse bébé	Salle de naissance	EBSA- 20		préventive	Vérification de l'état de la machine Mise en marche Nettoyage et désinfection Appareil opérationnel	
Table chauffante	Salle de naissance	drager	ASED-0077	préventive	Vérification de la machine Vérification des mouvements de la table Mise en marche et test Nettoyage et désinfection Appareil opérationnel	Prévoir une couche de peinture sur la partie métallique car on observe une forte corrosion
Table gynéco	Salle de travail	RITTER SYBRON	FMG14664	Préventive	Vérification de l'état de la table Vérification des	Prévoir une couche de peinture sur la



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention Décembre 2019

					mouvements Nettoyage et désinfection	partie métallique
Cardio tocco	Salle de travail	EDAN	330072M- 13505900001	préventive	Vérification de l'état de la machine et les sondes Nettoyage et désinfection Mise en marche appareil opérationnel	
Cardio tocco	Salle de travail	GT GOLDWAY	CN14200219	préventive	Vérification de l'état de la machine et les sondes Nettoyage et désinfection Mise en marche et test	Laisser la machine branchée pour recharger les batteries
Tensiomètre	Salle de travail	OMRON		préventive	Vérification de l'état de machine Vérification des fuites Nettoyage et désinfection Mise en marche test ok	



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention
Décembre 2019

Scope	Salle de travail	CONTEC	18030700033	préventive	Vérification de l'état de la machine et les accessoires spo2, temp, brassard, ECG et l'état de la batterie Mise en marche et test appareil ok	
Scope	Salle de travail	EDAN	333108-M13506110001	Préventive	Vérification de l'état de la machine et les accessoires spo2, temp, brassard, ECG et l'état de la batterie Mise en marche et test appareil ok	Câble ECG à remplacer
Pèse personne	pédiatrie	EKS		PREVENTIVE	Vérification Test Nettoyage et désinfection	



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention

Décembre 2019

Table de consultation	pédiatrie			préventive	Vérification de l'état de la table Vérification de la partie mécanique Table opérationnel Nettoyage et désinfection	
tensiomètre	Gynéco 1	Spengler	20170496610291	préventive	Vérification Test de fuite Mise en marche ok Nettoyage et désinfection	
Pèse personne	Gyneco1	CAMRY		Préventive	Vérification de la machine Calibration et test Nettoyage et désinfection	
échographie	Gyneco1	VOLUSON P8BT16	VP8004516	Préventive	Vérification de l'état de la machine et les sondes Mise en marche test des sondes et l'imprimante Nettoyage et	



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
 Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
 Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
 Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
 Tél : (221) , 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
 Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
 IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention
Décembre 2019

					désinfection Appareil opérationnel	
PESE BEBE	NURSERIE	EBSA-20		préventive	Vérification Mise en marche test Nettoyage et désinfection	
Stérilisateur de lait	NURSERIE	CB2004	2240	Préventive	Vérification Mise en marche Appareil fonctionnel	
nébuliseur	NURSERIE	SLIMNEB	PCB200919	Préventive	Vérification de l'appareil mise en marche test réussi Nettoyage et désinfection	
Pousse seringue	NURSERIE	SEP 10S PLUS	10P092881	Préventive	Vérification mise en marche test réussi Nettoyage et désinfection	Batterie à remplacer
Pousse seringue	NURSERIE	PHOENIX M-CP	701010022	PREVENTIVE	Vérification mise en marche test réussi Nettoyage et désinfection	Batterie à remplacer



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention Décembre 2019

Pèse personne	Gyneco2			préventive	Vérification Calibration Nettoyage et désinfection	
Poupinel	Gyneco2	Cyan lab. dry	180800700	préventive	Vérification de l'état de la machine mise en marche test ok Nettoyage et désinfection	
Table de consultation	Gyneco2			préventive	Vérification de l'état de la table Vérification des mouvements mécaniques Nettoyage et désinfection Appareil opérationnel	
échographie	Gyneco2	Hitachi Eub 5500	SE10690601	préventive	Vérification de l'état de la machine et les sondes Nettoyage et désinfection	



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention Décembre 2019

					Mise en marche et test des sondes et l'imprimante Appareil opérationnel	
Table de consultation	Gynéco 2			préventive	Vérification des mouvements et le système de blocage Nettoyage et désinfection	
Pèse bébé	Plateau médical	EBSA-20		Préventive	Vérification de l'état de la machine Mise en marche et test Nettoyage et désinfection	
Pèse personne	Plateau médical			préventive	Vérification de l'état de la machine Test de l'appareil ok Nettoyage et désinfection	
tensiomètre	Plateau médical	OMRON	1-800-634-4350	préventive	Vérification de l'état de la machine Mise en marche	



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention Décembre 2019

					test ok Nettoyage désinfection	
Table de consultation	Plateau médical			préventive	Vérification de l'état de la machine Mise en marche test ok Nettoyage désinfection	Prévoir une couche de peinture et houssage
Table de consultation	Plateau médical			préventive	Vérification de l'état de la machine Mise en marche test ok Nettoyage désinfection	Prévoir une couche de peinture
Lampe de consultation	Plateau médical	Verre et quartz	265	préventive	Vérification de l'état Mise en marche test ok Nettoyage et désinfection	Prévoir son remplacement
échographie	Plateau médical	Mindray DP-4900	NG-15000576	préventive	Vérification de l'état de la machine et les sondes Mise en marche test appareil et	



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention Décembre 2019

					imprimante ok Nettoyage et désinfection	
thermo flash	Plateau médical	OUBEIDE		corrective	Vérification de l'état de la machine et les batteries Elimination de la corrosion sur la masse Mise des batteries test ok	
Table de consultation	Plateau médical			préventive	Vérification de l'état de la table et les mouvements Nettoyage et désinfection	Prévoir une couche de peinture
Table de consultation	Plateau médical			préventive	Vérification de l'état de la table et les mouvements Nettoyage et désinfection	Prévoir une couche de peinture sur la partie métallique



INSA BIOMEDICAL CONSULTING I3C

Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de Francs CFA
Représentation - Distribution - Vente - Service après-vente - Conseils et assistance techniques
Siège social : Unité 24 villa n°095 Parcelles Assainies RC: SN DKR 2014 A-11588
Boîte Postale : 7116- 10500 Dakar Médina NINEA : 0051020751R1
Tél : (221) 773089174 Société Générale de Banque au Sénégal
Email : insabiomedical@gmail.com Compte N° 006209739634
IBAN : SN 250110101100620973963411 SWIFT: SGSNSNDA

CLINIQUE NEST FOR ALL

Rapport d'intervention Décembre 2019

nébuliseur	Plateau médical	OMRON	20150600690UF	préventive	Vérification de l'état de la machine Mise en marche et test ok Nettoyage et désinfection	
Nébuliseur	Plateau médical	403B	00048	corrective	Vérification de l'état de la machine Mise en marche et test Bouchage observée au niveau du circuit patient Débouchage puis remise en marche Appareil opérationnel Nettoyage et désinfection	

