

Fiche d'intervention

Prestataire : Technicien réseau de NEST	Date prévue de prestation :15/4/2023
Adresse : Clinique NEST	Date de prestation :26/4/2023
Téléphone : +221 77 171 12 46	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance matériel et logiciel d'ordinateur

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Ordinateur Accueil clinique Rez-De-Chaussée mail		Début :26/4/2023
Reference: HP Desktop Pro G2	N° Série :	Fin : 26/4/2023
Emplacement : Clinique NEST, Rez-de-chaussée		Durée :1 jour

Diagnostic :

Matériel sans défaut
Configuration réseau maintenue
Fonctionnement normal des logiciels professionnel

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

Fiche d'intervention

Prestataire :	Date prévue de prestation : 15/04/2023
Adresse :	Date de prestation : 24/04/2023
Téléphone :	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance du système de vidéo surveillance

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : NVR		Début : 24/04/2023
Référence :	N° Série :	Fin : 24/04/2023
Emplacement : Accueil Rez-de-chaussé		Durée : 1 jours

Diagnostic :

-Matériel sans défaut
-Caméra à l'accueil en défaut (chargeur grillé)
-Enregistrement en cours d'exécution

Recommandations :

-Remplacer l'alimentation défectueuse

Nom et visa vérificateur

Fiche d'intervention

Prestataire : Technicien réseau de réseau	Date prévue de prestataire :15/4/2023
Adresse : Clinique NEST	Date de réalisation :26/4/2023
Téléphone : +221 77 171 12 46	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance d'imprimante

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Imprimante HP		Début :26/4/2023
Reference : MFP 130FW	N° Série :	Fin : 26/4/2023
Emplacement : Accueil clinique, Rez-de-chaussée		Durée : 1jour

Diagnostic :

Matériel sans défaut empêchant les impressions

Impressions lisibles et nettes

Configuration réseau maintenu

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

Fiche d'intervention

Prestataire : Technicien réseau de réseau	Date prévue de prestation :15/4/2023
Adresse : Plateau Médical NEST	Date de réalisation :26/4/2023
Téléphone : +221 77 171 12 46	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance d'imprimante

Détails de l'intervention

Type d'intervention :



Préventive



Curative



Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Imprimante HP		Début :26/4/2023
Reference : MFP 1132fn	N° Série :	Fin : 26/4/2023
Emplacement : Plateau Médical NEST, Accueil Rez-de-chaussée		Durée :1 jour

Diagnostic :

Matériel sans défaut

Impression nette

Recommandations :

RAS

Nom et visa vérificateur

Fiche d'intervention

Prestataire : Technicien réseau de réseau	Date prévue de prestation :15/4/2023
Adresse : Plateau Médical NEST	Date de réalisation :26/4/2023
Téléphone : +221 77 171 12 46	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance d'imprimante

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Imprimante Canon		Début :26/4/2023
Reference : ImageRunner Advance c5235a	N° Série :	Fin : 26/4/2023
Emplacement : Plateau Médical Nest, 1 ^{er} étage		Durée :1 jour

Diagnostic :

Matériel sans défaut
Impression nette
Configuration réseau maintenue

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

Fiche d'intervention

Prestataire : Technicien réseau de réseau	Date prévue de prestation :15/04/2023
Adresse : Clinique NEST	Date de réalisation :24/04/2023
Téléphone : +221 77 171 12 46	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance d'ordinateur

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Appareil : Machine virtuels sur Cloud(CRM, Qualipro et machine virutelle des développpeurs)		Début :24/4/2023
Reference : CLD0005200	N° Série :	Fin : 24/4/2023
Emplacement : Emplacement : Sonatel Public Cloud (Locaux de la Sonatel)		Durée : 1jour

Diagnostic :

Machine virtuelle fonctionnelle et disponible.

Application professionnelle disponible

Recommandations :



PS04-F00007
V1

Nom et visa vérificateur

Fiche d'intervention

Prestataire : Technicien réseau de NEST	Date prévue de réalisation : 26/4/2023
Adresse : Plateau Médical NEST	Date de réalisation : 26/4/2023
Téléphone : +221 77 171 12 46	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance matériel et logiciel d'ordinateur

Détails de l'intervention

Type d'intervention :



Préventive



Curative



Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Ordinateur du trésorier plateau		Début : 26/4/2023
Reference: HP 290 G2 MT Business PC	N° Série :	Fin : 26/4/2023
Emplacement : Plateau Médical NEST, 1 ^{er} étage Open Space		Durée : 1 jour

Diagnostic :

Matériel sans défaut

Logiciel professionnel fonctionnel

Configuration réseau maintenue

Recommandations :

Logiciel : Faire un lecteur de récupération Windows 10, une clé de réparation Windows 10 en prévision de panne grave du système d'exploitation, installer un antivirus

Nom et visa vérificateur

Fiche d'intervention

Prestataire : Technicien réseau de NEST	Date prévue de prestation :15/4/2023
Adresse : Clinique NEST	Date de prestation :26/4/2023
Téléphone : +221 77 171 12 46	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance matériel et logiciel d'ordinateur

Détails de l'intervention

Type d'intervention :



Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Ordinateur accueil clinique 1 ^{er} étage		Début :26/6/2023
Reference : HP	N° Série :	Fin :26/4/2023
Emplacement : Ordinateur accueil clinique 1 ^{er} étage		Durée : 1 jour

Diagnostic :

Disque de secours utilisé

Logiciel professionnel en dérangement : Ascoma

Configuration réseau maintenu

Pertes à deux reprises des pilotes d'imprimante

Recommandations :

Corriger le problème ascoma

Réinstaller le disque d'origine ou le remplacer

Nom et visa vérificateur