

Fiche d'intervention

Prestataires :	Insa Biomedical	Date prévue de prestation :	16/03/2023
Adresse :	Cité Impôt et Domaines	Date de prestation :	16/03/2023
Téléphone :	773089174	N° Devis :	

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil :	Table de consultation		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :	
Emplacement :	Salle de consultation		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de la table - Vérification des différents mouvements - Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Prévoir une couche de peinture sur les parties métalliques
--

Non et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 16/03/2023
Adresse : Cité Impôt et domaine	Date de prestation : 16/03/2023
Téléphone : 77 808 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table de consultation	Début :
Reference :	N° Série :
Emplacement : Pédiatre 2	Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de la table.
Vérification des différents mouvements.
Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Prevoir une couche de peinture sur la partie métallique

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>16/03/2023</i>
Adresse : <i>Cité Impôt et domaine</i>	Date de prestation : <i>16/03/2023</i>
Téléphone : <i>77 808 91 74</i>	N° Devis :

Nature des travaux

<i>Entretien annuel</i>

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Taie de consultation</i>	Début :	
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : <i>Pénitance 1</i>	Durée :	

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil - Vérification des différents mouvements - Nettoyage et désinfection

Recommandations :

<i>Peindre une couche de peinture sur les parties métalliques</i>

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomecal	Date prévue de prestation : 16/03/2023
Adresse : Cité Impôt et domaine	Date de prestation : 16/03/2023
Téléphone : 77 80 89 174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table de consultation	Début :
Reference :	N° Série :
Emplacement : Salle Consultation Gyneco	Fin :
	Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de la table. - Vérification des différents mouvements - Nettoyage et désinfection
--

Recommandations :

Prevoir une couche de peinture sur la partie métallique

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 16/03/2023
Adresse : Cite Impôt et domaine	Date de prestation : 16/03/2023
Téléphone : 77308 9174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Aspirateur de mucoite 76A	Début :
Reference :	N° Série :
Emplacement : Salle de consultation	Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de la machine et des filtres - Mise en marche et test - Nettoyage et désinfection
--

Recommandations :

--



Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 16/03/2023
Adresse : Cité Impôt et Domaines	Date de prestation : 16/03/2023
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Nebuliseur	Début :
Reference :	N° Série :
Emplacement : Salle de consultation	Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de la machine - - Mise en marche et test - Nettoyage et désinfection

Recommandations :

--

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 06/02/2023
Adresse : Cité Impôt et Domaine	Date de prestation : 06/02/2023
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Appareil décontaminant- IDR Groupe	Début :
Reference :	N° Série :
Emplacement : Espace 2 ^{ème} étage	Durée :


Diagnostic :

Vérification de l'état de la machine. Mise en marche et test. Appareil fonctionnel
--

Recommandations :

--

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataire : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 06/02/2023 -
Adresse : Cité Impôt et Domaine	Date de prestation : 06/02/2023
Téléphone : 77308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Appareil : Pèse personne	Début :
Reference :	N° Série :
Emplacement : Pédiestre	Durée :

Vérification Mise en marche Tarage Nettoyage et Désinfection

--



Fiche d'intervention

Prestataire : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 06/02/2023
Adresse : Cité Impôt et domaine	Date de prestation : 06/02/2023
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Appareil : Echographie	Début :
Reference : C-MD-MES-028	N° Série : 121100266
Emplacement : Gynécologie	Fin :
	Durée :

Vérification de l'état de l'appareil Mise en marche Test des sondes et l'imprimante Nettoyage et désinfection
--

--

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataire : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>06/02/2023</i>
Adresse : <i>Cité Impt et domaine</i>	Date de prestation : <i>06/02/2023</i>
Téléphone : <i>77308 91 74</i>	N° Devis :

Nature des travaux

<i>Maintenance préventive</i>

Détails de l'intervention

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Appareil : <i>Taie de consultation</i>	Début :
Reference : <i>C+MP-Div-038</i>	N° Série :
Emplacement : <i>Gynécologie E</i>	Fin :
	Durée :

<i>Vérification des différents mouvements</i> <i>Nettoyage et désinfection</i>

<i>Prevoir une couche de peinture sur les parties métalliques</i> <i>et l'escalier aussi</i>



Fiche d'intervention

Prestataire : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 06/02/2023
Adresse : Cité Impôt et Domaine	Date de prestation : 06/02/2023
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive


Détails de l'intervention

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Appareil : Cardio Tocco Galway GT GF	Début :
Reference:	N° Série : CH 14 00 219
Emplacement : Gynécologie 2	Fin : Durée :

Mise en marche : l'appareil s'allume correctement mais pas la sonde pour le test

Pas de sonde.



Fiche d'intervention

Prestataire	Insa Biomedical	Date prévue de prestation :	06/02/2023
Adresse :	Cité Impôt et domaine	Date de prestation :	06/02/2023
Téléphone :	773089174	N° Devis :	

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Appareil :	Pèse Personne	Début :	
Reference:		N° Série :	
Emplacement :	Gynécologie 2	Durée :	

Vérification de l'état de la machine - - Tagage - Test OK

--

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataire : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 06/02/2023
Adresse : Cité Impôt et domaine	Date de prestation : 06/02/2023
Téléphone : 77 808 9174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Appareil : Stérilisateur à l'air	Début :
CHCCO	
Reference: C-MD-DIV-M	N° Série :
Emplacement: HURSERIE	Fin :
	Durée :

Vérification de l'état de la machine.
Mise en marche et test : Appareil opérationnel
Nettoyage et désinfection

Il faut toujours mettre de l'eau stérilisée pour l'utilisation
--



Fiche d'intervention

Prestataire	Insa Biomedical	Date prévue de prestation :	06/02/2023
Adresse :	Cité Impôt et Domaine	Date de prestation :	06/02/2023
Téléphone :	77 308 91 74	N° Devis :	

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Appareil :	Pousse Seringue BX2 810	Début :	
Reference :	C-MD-DIV. 070	N° Série :	
Emplacement :	MURSERIE	Fin :	
		Durée :	

Vérification de l'état de la machine
Mise en marche
Test de contrôle
Nettoyage et de infection
Appareil RAS

--



Nom et visa vérificateur