

Date d'intervention

Prestataires : <i>BAKARY Cisse</i>	Date prévue de prestation : <i>19. 11. 2023</i>
Adresse : <i>429, Zone à Ecotage</i>	Date de prestation : <i>19 - 11. 2023</i>
Téléphone : <i>77.615.57.33</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Vérification et remèdes à apporter

Détails de l'intervention

Type d'intervention

☐ Préventive☒ Curative☐ Calibration

Détails des travaux

Appareil : OXO		Début : 15 ^h 15 ^{mn}
Reference :	N° Série :	Fin : 18 ^h
Emplacement : clinique NEST		Durée :

Diagnostique

- Achat de Boîte de Raccordement.*
- cordons Parterson - ETIRAOX - BRASSAGES*
- Poste Téléphoniques.*

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Bakurly aisse</i>	Date prévue de prestation : <i>05.12.2022</i>
Adresse : <i>429, Zone du castagn</i>	Date de prestation : <i>05-12-2022</i>
Téléphone : <i>7.615.57.33</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Reprendre le machine et Vider la mémoire de l'OXO

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☐ Préventive

☒ Curative

☐ Calibration

Appareil : <i>OXO</i>	Début :	
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : <i>Clinique NEST</i>	Durée :	

Particularités

Recommandations

Nom et visa vérificateur

Durand

Prestataires : <i>Bakery Cisse</i>	Date prévue de prestation : <i>19.11.2022</i>
Adresse : <i>629, Zone de captage</i>	Date de prestation : <i>19-11-2022</i>
Téléphone : <i>77.615.57.33</i>	N° Devis :

Nature des travaux

<i>Trouver un mode de refroidissement du système (ventilation exigée)</i>

Détails de l'intervention

☒ Préventive☐ Curative☐ Calibration

Date de l'intervention

Appareil : <i>OXO</i>	Début :	
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : <i>Plateau médicale</i>	Durée : <i>NEST</i>	

Lieu de l'intervention

<i>Trouver du Poste en stock.</i>

Matériel utilisé

--

Nom et visa vérificateur

Danius

Entretien

□ Préventive

☒ Curative

- Calibration

Appareil :	0X0	Début :	08 H 50
Reference :	N° Série :	Fin :	10 H
Emplacement :	Plateau Médical N°51		

Nom et visa vérificateur

Quack