

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Bakary Cisse</i>	Date prévue de prestation : <i>05.10.2023</i>
Adresse : <i>629, Zone de captage</i>	Date de prestation : <i>05.10.2023</i>
Téléphone : <i>77 615 57 33</i>	N° Devis :

Nature des travaux

<i>Absence de climatiseur</i>

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☐ Préventive

☒ Curative

☒ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>OXO</i>	Début : <i>10h</i>
Reference :	N° Série :
Fin : <i>12h</i>	
Emplacement : <i>Plateau Médicale</i>	Durée : <i>02h</i>

Diagnostic

--

Recommandations

--

Nom et visa vérificateur

Amir

[Signature]

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Bethany Cisse</i>	Date prévue de prestation : <i>ok - 10 - 2023</i>
Adresse : <i>429, Zone de captage</i>	Date de prestation : <i>06 - 10 - 2023</i>
Téléphone : <i>7.615.57.33</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Absence de climatiseur

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☐ Préventive

☒ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>OXO</i>		Début : <i>20 h</i>
Reference :	N° Série :	Fin : <i>21 h</i>
Emplacement : <i>Clinique Médicale</i>		Durée : <i>01 h</i>

Diagnostic :

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

[Signature]

[Signature]