

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 22/01/2026
Adresse : Cite Impat et domaine	Date de prestation : 22/01/2026
Téléphone : 77 808 51 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Echographie		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : Gynécologie 01		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil.
- Dépoussiérage, nettoyage et désinfection
- Mise en marche : Test des différents modes Sa.

Recommandations :

~~Sonde convexe à remplacer~~

Prévoir à remplacer la sonde convexe

