

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Prestataires: Insa Biomedical   | Date prévue de prestation : |
| Adresse : Cile Impôt et domaine | Date de prestation :        |
| Téléphone : 77308 9174          | N° Devis :                  |

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

Calibration

Détails des travaux :

|                                            |            |         |
|--------------------------------------------|------------|---------|
| Appareil : G177A<br>Aspirateur chirurgical |            | Début : |
| Reference :                                | N° Série : | Fin :   |
| Emplacement : Bloc opératoire              |            | Durée : |

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil  
- Mise en marche  
- Test ceusi  
- Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Utiliser des filtres antibactériens sous le circuit d'aspiration

Nom et visa vérificateur

