

Date : 02/06/20	Motif de Déplacement	Situation Appareil
Nom du Client : Clinique NEST	Installation : ☐	Sous Garantie : ☒
Service : Laboratoire	Entretien préventif : ☒	Hors Garantie : ☐
Adresse : Sane cœur	Dépannage : ☐	Contrat de Maintenance : ☐
Ville : DAKAR	Formation : ☐	Hors Contrat de Maintenance : ☐
Pays : Senegal		

RAPPORT TECHNIQUE

Equipement : HYLTE 300	Année d'installation : 2019	Numéro de Série : SIN: 135/105182898
------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Problème posé : Entretien de fin garantie Panne constatée : R.A.S.	Travaux effectués : - Vérification du système - Vérification des tuyaux - Vérification des électrodes - Vérification des positions hautes et basses - Etc...
--	--

FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGE

Désignation	Référence	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
R.A.S.				

Forfait déplacement

Montant Total HT

PIECE A COMMANDER

Désignation	Référence	Qté
01 Electrode Reference		

Conclusion :

Nom et Signature de l'intervenant

BIO SERVICE SANTE SARL
Rue 31 x 2 bis Médina - DAKAR
Tél: 76 868 03 45 - BP 7981 Dakar - Médina
Sénégal

Nom et Signature du Client

CLINIQUE NEST
BP 82002 Yoff - Diamalaye
Tél: 33 867 58 58 - 33 835 33 33