

Fiche d'intervention

Prestataires : <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation : <u>07/07/2026</u>
Adresse : <u>Cité Impt et domaine</u>	Date de prestation : <u>07/07/2026</u>
Téléphone : <u>77 808 91 74</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>Table chauffante</u>		Début :
Reference : <u>C-MD-IV-118</u>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <u>Salle d'accouchement</u>		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil.

- Mise en marche
- Test neon
- Nettoyage et désinfection

NB Douille empoilée éclairage à remplacer

