

Fiche d'intervention

Prestataires: <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation: <u>29/12/2023</u>
Adresse: <u>Cité Impôt et Lorraine</u>	Date de prestation: <u>29/12/2023</u>
Téléphone: <u>773089974</u>	N° Devis:

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux:

Appareil: <u>Table de consultation</u>		Début:
Reference:	N° Série:	Fin:
Emplacement: <u>Gynécologie 2</u>		Durée:

Diagnostic:

- Vérification de l'état de la table
- Vérification des différents mouvements
- Nettoyage et désinfection

Recommandations:

Mouvement jambe inférieure à réparer
Nécessite avoir une couche de peinture sur la partie métallique.

Nom et visa vérificateur

