

Fiche d'intervention

Prestataires : <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation : <u>30/05/2025</u>
Adresse : <u>Cité Impôt et Domain</u>	Date de prestation : <u>30/05/2025</u>
Téléphone : <u>77 808 91 74</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>échographie</u> <u>COLLISON</u>	Début :	
Reference : <u>CMO-MES-028</u>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <u>Gynécologie 1</u>	Durée :	

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil
- Vérification des différents sondes
- Décontamination, nettoyage et désinfection
- Mise en marche : Test OK

Recommandations :

Pourrais à changer la sonde linéaire.

Nom et visa vérificateur

