

Prestataires : <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation :
Adresse : <u>Ali Impôt et domaine</u>	Date de prestation :
Téléphone : <u>77 308 91 74</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention ☐ Préventive ☐ Curative ☐
Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>Echographie GE</u>		Début :
<u>VHCLUSON PS</u>		
Reference : <u>C-MD-MES 028</u>	N° Série : <u>VP8-004516</u>	Fin :
Emplacement : <u>Gynécologie 1</u>		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil
Vérification des différents sondes
Mise en marche - Test uson
Nettoyage et désinfection

Recommandations :
Sonde convexe

Defeluse
Nom et visa vérificateur

