

Planche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 30/05/2025
Adresse : Cité Impôt et domaine	Date de prestation : 30/05/2025
Téléphone : 07308 91 79	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Echographie		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : Gynécologie 2.		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil. - Mise en marche - Test poussé - Nettoyage et désinfection
--

Recommandations :

Prevoir une housse de protection pour éviter la poussiere

Nom et visa vérificateur

