

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Inse Biomedical</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Cité Impat et Imaine</i>	Date de prestation :
Téléphone : <i>38 835 1414</i>	N° Devis :

Nature des travaux

<i>Maintenance préventive</i>

Détails de l'intervention

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

Appareil : <i>Aspirateur</i> <i>GIMA</i>		Début :
Reference :	N° Série : <i>3026</i>	Fin :
Emplacement : <i>Bloc opératoire</i>		Durée :

<i>Vérification de l'état de la machine</i> <i>- Vérification débit d'aspiration et les tuyaux</i> <i>- Nettoyage et désinfection</i>

Recommandations

<i>Mettre les filtres anti bactérien pour la</i> <i>protection du patient et la machine</i>
--

