

## Fiche d'intervention

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Prestataire : <u>Insa Biomedical -</u> | Date prévue de prestation :            |
| Adresse : <u>33 835 11 14</u>          | Date de prestation : <u>16/11/2022</u> |
| Téléphone : <u>Impôt et domaine</u>    | N° Devis :                             |

### Nature des travaux

Maintenance préventive

### Détails de l'intervention

#### Type d'intervention :

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

#### Détails des travaux :

|                                    |            |         |
|------------------------------------|------------|---------|
| Appareil : <u>Decontaminant</u>    |            | Début : |
| Reference: <u>CMD DV 0021</u>      | N° Série : | Fin :   |
| Emplacement : <u>Rhacoperstone</u> |            | Durée : |

#### Diagnostic :

Vérification de l'état de la machine  
Mise en marche et test  
Appareil opérationnel

#### Recommandations :

Nom et visa vérificateur

