

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>08/03/2022</i>
Adresse : <i>Cité Imbert de domane</i>	Date de prestation :
Téléphone : <i>33 8 35 14 14</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Entretien préventif

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Appareil : <i>Elonographie</i> <i>CHISON</i>	Début :
Reference : <i>E 81 30</i>	N° Série : <i>12101504</i>
Emplacement : <i>GYNÉCOLOGIE 2</i>	Fin :
	Durée :

- Vérification de l'état de la machine
- Vérification des sondes et nettoyage
- Mise en marche et test. Appareil opérationnel