

Fiche d'intervention

Prestataires : Karim Bakhtayokho	Date prévue de prestation :
Adresse : Ponce 16 Patte d'oie	Date de prestation : 06/06/20
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Echographe		Début :
Reference : Voluson	N° Série : VP8004516	Fin :
Emplacement : GYNeco1		Durée :

Diagnostic :

Dépoussierage de l'appareil, Nettoyage et désinfection de l'appareil
Vérification, des sondes de l'appareil.
Appareil fonctionnel

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

Bakhtayokho

