

Fiche d'intervention

Prestataires : Karim Bakheyyko	Date prévue de prestation :
Adresse : Parcelle Paille d'oe	Date de prestation : 15/05/20
Téléphone :	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Bloc Nettoyage et désinfection

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Aspirateur	Début : 13h 30
Reference : GIFA	N° Série : 3016
Fin : 14h	
Emplacement : Bloc OP	Durée : 30mn

Diagnostic :

Vérification de la puissance d'aspiration OK Nettoyage et désinfection de valve d'aspiration Vérification du bocal d'aspiration OK
--

Recommandations :

--

Nom et visa vérificateur

