

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 13/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 13/11/2019
Téléphone : 77 308 9174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table chauffante Dräger	Début : 11 H 52
Reference : ARTJ-0008	N° Série : ASEB-0077
Emplacement : Salle de naissance	Fin : 13 H 03
	Durée : 01 H 11 mins

Diagnostic :

- Vérification de la machine
 - Vérification des mouvements de la table
 - Mise en marche
 - Observation
 - Appareil fonctionnel
 - Nettoyage + désinfection

Recommandations :

Prévoir une couche de peinture sur la partie métallique de l'appareil car on a observé une forte corrosion



[Signature]