

Fiche d'intervention

Prestataires : Karim Bakhtayokho	Date prévue de prestation :
Adresse : Porcelette Palle deie	Date de prestation : 20/05/20
Téléphone : 77 3089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive Table chauffant

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☐ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Babytherm Table chauffante		Début : 10h
Reference : Magen	N° Série : ASED-0077	Fin : 11
Emplacement : Salle de Naissance		Durée : 1h

Diagnostic :

Mise sous tension ok
Vérification de résistance chauffant ok
Vérification des paramètres ok
Nettoyage et désinfection, Appareil fonctionnel

Recommandations :

Prevoir de la peinture pour redorer l'appareil

Nom et visa vérificateur

Bakhtayokho

