

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Karim Bakhoukha</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Parcette Palte d'air</i>	Date de prestation : <i>15/09/20</i>
Téléphone : <i>77 30 89 174</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☒ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Défi baillaten		Début : 12h
Reference : ODAM	N° Série : 1500288	Fin : 12h 30
Emplacement : Bbe OP		Durée : 30mn

Diagnostic :

*Mise sous tension l'appareil ne s'allume pas
Après Diagnostic, on a constaté, l'alimentation est complètement
Défectueuse.*

Recommandations :

*Il faut remplacer l'appareil l'appareil
Pour sécuriser le Bloc op*

Nom et visa vérificateur

