

Fiche d'intervention

Prestataires : K. B	Date prévue de prestation :
Adresse : Parcelle Patte d'oie	Date de prestation : 01/06/20
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Echographie		Début : 16h
Reference : Mitachi 5500	N° Série : SE10690601	Fin : 17h
Emplacement : Gyneco		Durée : 1h

Diagnostic :

Dépoussiérage des Carte électronique
Vérification et Nettoyage des sondes et le clavier
Vérification les pignons de l'imprimant

Recommandations :

Prevoir un sachet pour couvrir l'appareil



Nom et visa vérificateur

Signature