

Fiche d'intervention

Prestataires : Karim Bakhayokha	Date prévue de prestation :
Adresse : Parcelle Patle d'orie	Date de prestation : 21/06/20
Téléphone : 77 308 9174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Moniteur de Surveillance	Début : 14h
Reference : EDAN	N° Série : 333108-111350611 0001
Emplacement : Salle de travail (bloé normalement)	Fin : 14h 30 mn Durée : 30 mn

Diagnostic :

Mise sous tension de l'appareil
Vérification du Capteur SpO2
Vérification du Cable ECG
Vérification de la Pression Non Invasive

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

Bakhayokha

