

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 15/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 15/11/2019
Téléphone : 77 808 99 74	N° Devis :

Nature des travaux

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Moniteur de surveillance CONTEC		Début : 11H00
Reference :	N° Série : 18030700119	Fin : 11H 30n
Emplacement : BLOC		Durée : 30 mins

Diagnostic :

Verification de l'état de la machine et les accessoires
(SPO2; Transard; Température; EEG)

- Nettoyage et désinfection

Mise en marche et test Appareil opérationnel

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

Abay J

