

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 13/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 13/11/2019
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Pèse bébé EBSA - 20		Début : 14h 55
Reference :	N° Série :	Fin : 15h 18
Emplacement : Salle de naissance		Durée : 23 mins

Diagnostic :

- Vérification de l'état de la machine
- Mise en marche
- Test OK
- Nettoyage + désinfection

Recommandations :



[Signature]