

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 13/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 13/11/2019.
Téléphone : 77308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Pousse Seringue Phoenix 19-CP	Début : 09H12
Reference : N° Série : SN7010 10022	Fin : 09H56
Emplacement : NURSERIE	Durée : 44 mins

Diagnostic :

- Vérification - Mise en marche - Test réussi	- Autres opérations - Nettoyage désinfection
---	---

Recommandations :

Batterie à remplacer



[Signature]

Fiche d'intervention

Prestataires : INSA BIOMEDICAL	Date prévue de prestation : 13/11/2019
Adresse :	Date de prestation : 13/11/2019
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Pousse Seringue SEP 100 PLUS	Début : 13 H 07
Reference : N° Série : 10P092881	Fin : 14 H 01
Emplacement : NURSÉRIE	Durée : 54 mins

Diagnostic :

- Vérification
 - Mise en marche
 - Test succès

Autres opérations
 - Nettoyage - désinfection

Recommandations :

Laisser brancher l'appareil ^{constamment} sur la prise électrique
 pour recharger la batterie
 Prévoir de remplacer la batterie

Abaya

