

Fiche d'intervention

Prestataires : Karim Bakhtayoko	Date prévue de prestation :
Adresse : Parcels Path d'ore	Date de prestation : 20/05/20
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table Gyneo		Début : 11h - 30
Reference : Riller Sybron	N° Série : F01614664	Fin : 12h
Emplacement : Salle de travail		Durée : 30 mn

Diagnostic :

Vérification des mouvements de l'appareil ok
Vérification des composants ok

Recommandations :

Il faut juste refaire la peinture

Nom et visa vérificateur

Bakhtayoko

