

Fiche d'intervention

Prestataires : K.B	Date prévue de prestation :
Adresse : Parcelle Patte d'oie	Date de prestation : 18/05/20
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance Préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :


Appareil : Table de Consultation		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : Plateau Médical		Durée : 5mn

Diagnostic :

Nettoyage et désinfection de l'appareil Vérification des mouvements ok Table en bon état
--

Recommandations :

--



Nom et visa vérificateur

Bakhtuyok ho

