

## Fiche d'intervention

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Prestataire : <b>Biotech</b>           | Date prévue de prestation :            |
| Adresse : <b>527, Avenue Bourguiba</b> | Date de prestation : <b>03/04/2023</b> |
| Téléphone : <b>338252760</b>           | N° Devis :                             |

### Nature des travaux

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Maintenance Préventive</b> |
|-------------------------------|

### Détails de l'intervention

#### Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

#### Détails des travaux :

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Appareil : <b>Mazlum 800</b> | Début : <b>12h 00</b>            |
| Reference: <b>23020018</b>   | N° Série : <b>010.1010003020</b> |
| Emplacement : <b>200 876</b> | Fin : <b>14h 18</b>              |
|                              | Durée : <b>2h 18</b>             |

#### Diagnostic :

|  |
|--|
|  |
|--|

#### Recommandations :

|                              |
|------------------------------|
| <b>A faire tous les mois</b> |
|------------------------------|

Nom et visa vérificateur

