

## Fiche d'intervention

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Prestataires : <i>Insa Biomedical</i> | Date prévue de prestation : |
| Adresse : <i>Ate Impât et Lomaine</i> | Date de prestation :        |
| Téléphone : <i>33 835 14 14</i>       | N° Devis :                  |

### Nature des travaux

|                               |
|-------------------------------|
| <i>Maintenance préventive</i> |
|-------------------------------|

### Détails de l'intervention

☒ Préventive
 ☐ Curative
 ☐ Calibration

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Appareil : <i>Respirateur d'Anesthésie<br/>Dräger Fabius Plus</i> | Début :                     |
| Reference : <i></i>                                               | N° Série : <i>ASED-0226</i> |
| Emplacement : <i>Bloc opératoire</i>                              | Durée :                     |

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Vérification de l'état de la machine<br>- Mise en marche : Auto test réussi<br>- Calibration du capteur de débit réussi<br>- Test de fuite et de compliance réussi<br>Nettoyage et désinfection |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <i>Cellule d'oxygène défectueuse à remplacer</i> |
|--------------------------------------------------|

