

INEST

## Fiche d'intervention

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Prestataires : Insa Biomedical  | Date prévue de prestation : 11/08/2023 |
| Adresse : Cite Impôt et Domaine | Date de prestation : 11/08/2023        |
| Téléphone : 77 8089774          | N° Devis :                             |

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive☐ Curative☐ Calibration

Détails des travaux :

|                                    |            |         |
|------------------------------------|------------|---------|
| Appareil : Concentrateur d'oxygène |            | Début : |
| Reference : C-MB-DIV-100           | N° Série : | Fin :   |
| Emplacement : Depot Stach          |            | Durée : |

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil

- Mise en marche
- Test coussin

Recommandations :

Nettoyage et désinfection

Nom et visa vérificateur

