

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>11/08/2023</i>
Adresse : <i>Cité Impt et Domaine</i>	Date de prestation : <i>11/08/2023</i>
Téléphone : <i>778089974</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Echographie Voluson P8</i>	Début :
Reference : <i>C-MD-MES-028</i>	N° Série : <i>VP8 004516</i>
Emplacement : <i>Gynécologie 1</i>	Fin :
	Durée :

Urgence :

Vérification de l'état de l'appareil
Nettoyage et désinfection
Remise en marche
Test OK

Recommandations

