

Fiche d'intervention

Prestataire : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>16/02/2023</i>
Adresse : <i>Cité Impôt et Domaine</i>	Date de prestation : <i>16/02/2023</i>
Téléphone : <i>77 308 91 74</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Appareil : <i>Moniteur de surveillance</i> <i>Contec</i>	Début :
Reference: <i>CM-D7E503</i>	N° Série :
Emplacement : <i>Bloc opératoire</i>	Fin :
	Durée :

Vérification de l'état de la machine.
- test capteur ECG; SpO2, leucimètre et sond de
température

Capteur ECG à remplacer
Brasard à remplacer

