

## Fiche d'intervention

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Prestataires : Insa Biomédical  | Date prévue de prestation : |
| Adresse : Cité Impôt et domaine | Date de prestation :        |
| Téléphone : 77 308 9174         | N° Devis :                  |

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Durée des travaux :

|                                          |            |         |
|------------------------------------------|------------|---------|
| Appareil : Moniteur de surveillance EDAN |            | Début : |
| Reference : C-MD-MES-110                 | N° Série : | Fin :   |
| Emplacement : Bloc opératoire            |            | Durée : |

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil
- Vérification des différents paramètres (SPO<sub>2</sub>, ECG, tensiometre et sonde de température)
- Test réussi
- Nettoyage et désinfection

Nom et visa vérificateur

