

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse : Cile Impol et domaine	Date de prestation :
Téléphone : 77 38 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>Moniteur de surveillance EDAN</u>		Début :
Reference : <u>C-MB-MES-110</u>	N° Série : <u>0012 06 10 69</u>	Fin :
Emplacement : <u>Salle de veille</u>		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil,
- Vérification des différents paramètres, cote ECG,
Pression ; SpO2 et sonde de température

Recommandations :

Cable ECG et brassard défectueux à remplacer

Nom et visa vérificateur

