

Prestataires: Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse : C/o Inpal et domaine	Date de prestation :
Téléphone : 77 808 59 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive.

Type d'intervention Préventive Curative

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Moniteur de surveillance		Début :
Reference : C-71.0-71ES-071	N° Série :	Fin :
Emplacement : Poste opératoire		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil.
 - Vérification des différents paramètres (SpO₂, tension artérielle, Cible ECG et mode de température)
 - Nettoyage et désinfection

Recommandations :

