

Fiche d'intervention

Prestataires : <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation : <u>30/05/2025</u>
Adresse : <u>Cité Impôt et Domaine</u>	Date de prestation : <u>30/05/2025</u>
Téléphone : <u>773089174</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>stérilisateur de lait</u>		Début :
Reference : <u>CMD-BN-078</u>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <u>NURSERIE</u>		Durée :

Diagnostic :

Neufication de l'état de l'appareil.
- Detartage de la plaque de résistance chauffante
- Mise en marche: Test réussi
- Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Il faut toujours utiliser de l'eau distillée

Nom et visa vérificateur

