

Fiche d'intervention

Insa Biomedical

Adresse : Cile Impôt et domane	Date de prestation :
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table chauffante		Début :
Reference : C-MD-DIV 118	N° Série :	Fin :
Emplacement : Salle d'accouchement		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil.
 - Vérification des différents paramètres
 - Dépoussiérage
 - Nettoyage et désinfection.

Recommandations :

- Passer une couche de peinture sur la partie métallique.
- Effectuer une maintenance préventive

Nom et visa vérificateur

