

Prestataires: Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse : Cité Impôt et Lemaire	Date de prestation :
Téléphone : 77 308 94 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table opératoire		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : Bloc opératoire		Durée :


Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil
- Vérification des différents mouvements
- HB Mouvement jambe gauche Infectueux
- Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Rem à remplacer

Nom et visa vérificateur



Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse : Cde Impôt et Domaine	Date de prestation :
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table d'accouchement		Début :
Reference :	N° Série :	Fin :
Emplacement : Salle d'accouchement		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de la table.
- Vérification des différents mouvements.
-

Recommandations :

Mettre une couche de peinture sur la partie métallique

Nom et visa vérificateur

