

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse : Cité Impôt et domaine	Date de prestation :
Téléphone : 77 808 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive.

Type d'intervention
Calibration

☒ Préventive

☐ Curative

☐

Détails des travaux :

Appareil : Echographie CHISON - dit 40		Début :
Reference :	N° Série : 950382 32	Fin :
Emplacement : Salle Gynécologie 2.		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil - Mise en marche - Test des sondes et l'imprimante - Nettoyage et désinfection
--

Recommandations :

Fermer l'appareil après
utilisation

Nom et visa vérificateur

