

Prestataires: Insa Biomedical	Date prévue de prestation :
Adresse: Cité Impôt et Domaine	Date de prestation :
Téléphone: 77 818 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention: ☒ Préventive ☐ Curative

Calibration

Début de prestation :

Fin de prestation :

N° Devis :

Détails des travaux :

Appareil: Moniteur de surveillance EDAN	Début :
Reference: C-MD-MES-110	N° Série: 0012 06 10 69
Emplacement: Salle de veille	Fin :
	Durée :

Diagnostic :

Identification de l'état de l'appareil,
- Vérification des différents paramètres: cote ECG,
Brasard; SpO2 et sonde de température

Recommandations:
Câble ECG et brasard défectueux à remplacer

Nom et visa vérificateur

